

## **Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy**

04-022 Warszawa, ul. Walewska 4  
tel. (0-22) 517-74-07, 517-74-45

Warszawa, dnia 26.05.2010 r.

Nr pisma: WP/2010/00007508/K/018412  
w sprawie: TT/7/0055/10

Przedsiębiorstwo Usługowo  
Remontowo Budowlane  
ADNES Adam Neska  
ul. Czekanowska 3  
04-922 Warszawa

### **REFERENCJE**

*Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 04-022 Warszawa ul. Walewska 4 stwierdza, że firma ADNES wykonywała w 2009 roku usługi w zakresie konserwacji pilnej i bieżącej oraz usuwania awarii na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1.*

*Ponadto wykonywała prace związane z wymiana instalacji elektrycznych w budynkach:*


*Alzacka 1 umowa nr TZ/446/09*

*Lipska 40 umowa nr TZ/443/09*

*oraz prace związane z doposażeniem węzła c.o. i instalację c.o. w budynku przy ul. Francuskiej 48 umowa nr TZ/156/09*

*Prace były wykonywane w sposób solidny z zachowaniem norm oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Roboty były prowadzone w sposób profesjonalny z dotrzymaniem terminów określonych w umowie.*

Kierownik  
Działu Technicznego  
*Michal Mazur*  
Michał Mazur  
-820-



## **Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy**

04-022 Warszawa, ul. Walewska 4  
tel. (0-22) 517-74-07, 517-74-45

Warszawa, dnia 15.04.2009r.

Nr pisma: WP/2009/00004506/K/009354  
w sprawie: TT/7/0064/09

Przedsiębiorstwo Usługowo  
Remontowo Budowlane  
"ADNES" mgr inż. Adam Neska  
Czekanowska 3  
04-922 Warszawa

### *List referencyjny*

*Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 04-022 Warszawa ul. Walewska 4 stwierdza, że Firma P.U.R.B. „ADNES” świadczyła usługi w zakresie konserwacji pilnej i bieżącej w branży elektrycznej oraz usuwania awarii zgodnie z umowami z 2007r. Ponadto wykonywała prace związane z wymianą instalacji elektrycznej oraz remontem klatki schodowej w budynku przy ul. Samolotowej 2. Prace były wykonywane w sposób solidny, terminowy i bez zastrzeżeń. Konserwacja była prowadzona prawidłowo, usuwanie awarii odbywało się sprawnie i w bardzo krótkim czasie. Firma świadczyła swoje usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wiedzą techniczną.*

Kierownik  
Działu Technicznego  
  
Michał Mazur  
-820-